



## Kondens på fönster!

Under hösten och våren kan det uppstå kondens och imma på utsidan av fönstren. Det inträffar i regel på natten och i gryningen, och kan väcka frågetecken, i synnerhet om hela glasytan är täckt med försämrad sikt som följd. Anledningen till kondensen är att yttertemperaturen på det utvändiga glaset har sjunkit under uteluftens temperatur. Det är möjligt om det inre glaset släpper genom minimalt med värme, och kondensen är därmed ett tecken på att du har välisolerade fönster. Eftersom fönstrets utsida är tåligt mot hög fuktbelastning tar det ingen skada. När solen sedan börjar värma upp luften, försvinner kondensen relativt snabbt.



## OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) 30 – 31 oktober.

För att kunna genomföra mätningarna och nödvändiga kontroller måste besiktningsman Jimmy Östling, ACC Byggkonsult AB få tillträde till samtliga lägenheter. Om återbesök måste ske på grund av att tillträde till lägenhet ej givits på aviserad och planerad tid kommer tilläggskostnaden för detta att faktureras medlemmen själv. Kostnaden som faktureras är 1.100 kr per lägenhet och återbesök. Se tidigare utdelat informationsblad.



## Regler för grovsoprummet

### Inte grovsopor

- Större elektriska apparater, t.ex. spis, kylskåp, diskmaskin
- Miljöfarligt avfall t.ex. färg, lack och limrester, lösnings- och rengöringsmedel, kemikalier
- Byggavfall
- Hushållssopor
- Tidningar



## Radon-mätning

kommer att göras i vårt hus, i utvalda lägenheter under en 3 månaders period som sträcker sig från december till februari/mars. Lägenhetsinnehavarna till de berörda lägenheterna kommer att kontaktas.